Lektion: Transparenz

Digitale Methoden: 2D Zeichnung und 3D Modell

Stand: 13.02.2025




Stichwort: Transparenz


in Bildern und in "Gefüllten Bereichen"

Stichwort: Transparenz (in "Gefüllten Bereichen")

KURZE "SEITENBETRACHTUNG": GEFÜLLTE BEREICHE

"Gefüllte Bereiche", also z.B. farbige Flächen können halbtransparent dargestellt werden.
















-10-20

Einzelne Flächen transparent darstellen

Der Weg geht über das Kontextmenü: "In Ansicht überschreiben" – "Nach Element..."





Stichwort: Transparenz (in eingefügten Bildern in REVIT)

EINFÜGEN -> BILD


Bilder können mit dem Befehl Einfügen -> Bild verknüpfen bzw. Einfügen -> Bild importieren eingesetzt werden.

Alternativ kann man sie auch einfach per Drag and Drop aus dem Windows-Explorer ins Zeichenfenster ziehen.



Einbindung von Bildern

- Bilder werden direkt in der REVIT-Datei gespeichert.
- Man muss die Quelldateien also nicht unbedingt "mitnehmen".
- Die Bilder können aber nachträglich aktualisiert werden. ("Neu laden")



Bilder verwalten

Name


Eigenschaften von Bildern


Über die Griffe oder die Eingabe von Breite und Höhe kann die Größe eingestellt werden.

Das Seitenverhältnis ("Proportionen …") ist standardmäßig gesperrt, was auch gut so ist.

Über die Option "Layer zeichnen" kann man entscheiden, ob die (jeweiligen) Bilder im Vordergrund oder Hintergrund dargestellt werden sollen.

In den Typeigenschaften sieht man die tatsächliche Auflösung in Pixeln. Diese ist (logischerweise) hier nicht veränderbar.







BILDER EINFÜGEN

Bilddateien im PNG-Format können "echte" Transparenz enthalten. JPG-Dateien kennen keine Transparenz.


Hier vier Beispiele von Bilddateien:







Transparente Bilder beim Drucken (oder beim Erzeugen von PDFs)

Kleiner Test: PDFs erzeugen - Empfehlung: "Rasterverarbeitung"









haus transparent.png









haus halbtransparent.png

Kurze Zusammenfassung: TRANSPARENZEN

Zusammenfassung: Arbeit mit Transparenzen

Stand: 11.2024, REVIT Version 2025

- Füllungen (wie farbige Flächen) können nicht halbtransparent dargestellt werden.
- Halbtransparente Grafiken können nicht richtig dargestellt werden.
- REVIT kann durchsichtige Bereichen in Bilddateien richtig darstellen.
- Bilddateien können nicht "blass" (oder "Halbton") dargestellt werden.
- Bilder können im "Hintergrund" und im "Vordergrund" liegen
- Beim Erzeugen von PDFs erzeugt "Rasterverarbeitung" bessere Ergebnisse
- Für die Schichtung mehrerer Bilder gibt es die "Anordnen"-Funktionen
- Zusätzlich gibt es die Funktion "Maskierung" zum Abdecken von Inhalten.


Querverweis: Lektion "Mensch"

In der Lektion "Mensch" hatten wir schon einmal demonstriert, dass man z.B. "freigestellte" Personen recht problemlos direkt in REVIT einbinden kann.

Es spricht also nichts dagegen, eigene Pläne – direkt in REVIT – durch den Einsatz von pixelbasierter "Staffage" grafisch aufzuwerten.

Viele Anwender machen das "nachträglich" z.B. in Photoshop.

Im Planungsalltag kann es aber deutlich effizienter sein, diese Staffage direkt im CAD zu verwalten. Wir raten dazu.



ENDE.